


УТВЕРЖДАЮ

Директор

БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр»

О.Ю. Назарова



ОТЧЕТ

по плану мероприятий по устранению нарушений,

отраженных в представлении Прокуратуры города Пыть-Яха от 25.02.2021 № 07-04-2021

№ п/п	Установленные нарушения	Мероприятия по устранению	Срок устранения нарушения	Ответственный за устранение нарушения	Отчет об исполнении
1	В помещении спортивного зала не предусмотрена (отсутствует) защитная конструкция для дымовых пожарных извещателей не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания	-	-	Специалист по противопожарной профилактике, заведующий отделением	В учреждении отсутствует специализированный спортивный зал, имеется помещение для занятий на реабилитационном комплексе «Сова» и для занятий адаптивной физической культурой. В указанном помещении занятия проводятся с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, под постоянным контролем работников учреждения, используется допустимый перечень оборудования для адаптивной физкультуры (резиновые мячи, мягкие пластмассовые модули и т.п.). В силу категории используемого оборудования, категории получателей услуг опасность механического повреждения пожарных извещателей отсутствует, в связи с чем, защитные конструкции для дымовых извещателей не устанавливались.
2	Ковер, укладываемый на путях эвакуации поверх покрытий полов на объекте защиты в группе № 1, ненадежно крепится к полу	-	-	Заведующий отделением	На момент проверки группа № 1 свою деятельность не осуществляла, прием детей в эту группу не производился в связи с введением ограничительных мероприятий в марте 2020 года, работники в ней также отсутствовали. С 01 марта

				<p>2021 г. работа данной группы возобновлена, ковер надежно прикреплен к полу.</p>
<p>3</p> <p>На 2-м этаже помещение «игровой» (около помещения психологической разгрузки) и «коридор 2-го этажа» не защищены (не оборудованы) автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>Произвести доп. установку о двух дымовых пожарных извещателей в помещениях</p>	<p>до 17 марта 2021 года</p>	<p>Специалист по противопожарной профилактике, ведущий специалист</p>	<p>Отсутствие дымовых извещателей пожарной сигнализации было обусловлено проводимыми в помещении ремонтными работами с установкой перегородок, т.е. разделение помещения «игровой» на два кабинета для специалистов и «коридор». Имеючися два дымовых извещателя помещения «игровой» оказались в одном кабинете. В целях дополнительного оборудования автоматической установкой пожарной сигнализации помещения «игровой» (кабинет специалиста и коридор) учреждением заключен договор с обслуживающей организацией, работы завершены, необходимое оборудование установлено.</p>
<p>4</p> <p>При срабатывании АУПС и СОУЭ в помещениях, используемых «Пыть-Яхским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями», в административных помещениях «Пыть-Яхского комплексного центра социального обслуживания населения» не осуществляется запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что не обеспечивает безопасную эвакуацию и оповещение людей о пожаре</p>	<p>Установить дополнительные оборудование для систем АУПС и СОУЭ данных учреждений при запуске оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	<p>до 01 апреля 2021</p>	<p>Заместитель директора</p>	<p>По вопросу запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» поясняем, что помещения, занимаемые указанным учреждением, в оперативное управление БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» не передавались, обеспечение оповещения и эвакуации работников и посетителей БУ «Пыть-Яхский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляется БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» не является, устанавливая какое-либо оборудование либо вмешиваться в работу системы оповещения другого учреждения мы возможности не имеем. Для определения мероприятий по устранению данного недостатка системы оповещения проведено рабочее совещание с представителями указанного учреждения и организацией, обслуживающей пожарную сигнализацию учреждения, принято решение о необходимости</p>

				<p>дооборудования систем оповещений учреждений.</p> <p>Установлено дополнительное оборудование, проведены пусконаладочные работы. Запуск систем оповещения и управления эвакуацией людей производится одновременно в двух учреждениях.</p>
<p>5</p> <p>Инструкция по дезинфекции ковровых покрытий (в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией) отсутствует</p>	-	-	<p>Медицинский работник</p>	<p>Согласно пункту 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемические требования к организацией воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» необходимым является наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов, которая в учреждении имеется, наличие инструкции по дезинфекции ковров не предусмотрено. Между тем, в целях улучшения профилактических мероприятий по ОРВИ, разработан алгоритм обработки ковровых изделий.</p>
<p>6</p> <p>В санузле установлено два унитаза, не оборудованы туалетные кабинны с дверями.</p>	-	-	<p>Заместитель директора</p>	<p>В санитарном узле стационарного отделения (6 койко-мест) установлен 1 взрослый унитаз и 1 унитаз для ребенка 3 - 7 лет. Санитарный узел оборудован дверью и рассчитан на 1 посетителя, необходимости в установлении туалетных кабинок для разного пола нет. Возможность оборудования туалетных кабинок отсутствует в виду неадекватности площади помещения, здание учреждения приспособленное, построено до вступления в силу СП 2.4.36348-20.</p>