

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по результатам проверки Прокуратурой города Пыть-Яха
(представление Прокуратуры города Пыть-Яха от 25.02.2021 № 07-04-2021)

№ п/п	Установленные нарушения	Мероприятия по устранению	Срок устранения нарушения	Ответственный за устранение нарушений	Примечание
1	В помещении спортивного зала не предусмотрена (отсутствует) защитная конструкция для дымовых пожарных извещателей не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания	-	-	Специалист по противопожарной профилактике, заведующий отделением	Отсутствует необходимость установки. В учреждении не имеется специализированного спортивного зала, имеется помещение для занятий на реабилитационном комплексе «Сова» и для занятий адаптивной физической культурой. Занятия проводятся с использованием мягкого инвентаря, опасность механического повреждения пожарных извещателей отсутствует.
2	Ковер, укладываемый на путях эвакуации поверх покрытий полов на объекте защиты в группе № 1, ненадежно крепится к полу	-	-	Заведующий отделением	На момент проверки группа № 1 свою деятельность не осуществляла, прием детей в эту группу не производился, работники также отсутствовали. С 01 марта 2021 г. работа группы возобновлена, ковер надежно прикреплен к полу.
3	На 2-м этаже помещение «игровой» (около помещения психоэмоциональной разгрузки) и «коридор 2-го этажа» не защищены (не оборудованы) автоматической установкой пожарной сигнализации	Произвести дополнительно установку двух дымовых пожарных извещателей в помещениях	до 31 марта 2021 года	Специалист по противопожарной профилактике, заведующий отделением	Отсутствие дымовых извещателей пожарной сигнализации обусловлено неполным завершением ремонтных работ на момент проверки. Заключен договор с ООО «Бетта» от 10 марта 2021 года № 15-21д на установку дымовых пожарных извещателей.

4	<p>При срабатывании АУПС и СОУЭ в помещениях, используемых» Пыть-Яхским реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями», в административных помещениях «Пыть-Яхского комплексного центра социального обслуживания населения» не осуществляется запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, что не обеспечивает безопасную эвакуацию и оповещение людей о пожаре</p>	<p>Установить дополнительно оборудование для систем АУПС и СОУЭ данных учреждений при запуске систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	<p>до 01 апреля 2021</p>	<p>Заместитель директора</p>	<p>В связи с использованием части помещений здания другим учреждением отсутствовала возможность установки единой пожарной сигнализации. Проведена встреча с представителями учреждения, обслуживающими организациями, установлено, что имеющиеся в учреждениях системы не могут быть объединены, являются разными, необходима установка дополнительного оборудования. Определены сроки предоставления обслуживающей организацией перечня работ и их стоимости. После их предоставления будет заключен договор на установку дополнительного оборудования и наладку системы.</p>
5	<p>Инструкция по дезинфекции ковровых покрытий (в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией) отсутствует</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Медицинский работник</p>	<p>Пунктом 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлена необходимость инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов, которая в учреждении имеется, наличие инструкции по дезинфекции ковров не предусмотрено. Между тем, в целях улучшения профилактических мероприятий по ОРВИ, разработан алгоритм обработки ковровых изделий.</p>
6	<p>В санузле установлено два унитаза, не оборудованы туалетные кабины с дверями.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Заместитель директора</p>	<p>В санитарном узле стационарного отделения (6 койко-мест) установлен 1 взрослый унитаз и 1 унитаз для ребенка 3 - 7 лет. Санитарный узел оборудован дверью и рассчитан на 1 посетителя, необходимости в установлении</p>

					туалетных кабинок для разного пола нет. Возможность оборудования туалетных кабинок отсутствует в виду недостаточности площади помещения, здание учреждения приспособленное, построено до вступления в силу СП 2.4.36348-20. Устранение возможно только при капитальном ремонте.
--	--	--	--	--	---